

Fra: "Bent Hylsebeck Jensen" <tfbhj@graasten.dk>
Til: "Der Nordschleswiger (E-mail)" <ape@nordschleswiger.dk>; "Gråsten Folkeblad (E-mail)" <SGfoto@adslhome.dk>; "JydskeVestkysten (E-mail)" <redaktion.soenderborg@jv.dk>
Cc: <hh@adslhome.dk>; <jjm@isodek.dk>
Sendt: 1. juli 2004 10:34
Emne: Brand i stråttægt bygning, Dalsgårdvej 12 i Dalsgårde ved Gråsten

Til Aviserne

Den 28. juni kl. 23.50 blev Rinkenæs og Gråsten Frivillige Brandværn kaldt ud til brand i stråttægt på Dalsgårdvej 12. Branden blev hurtigt slukket og skaden blev yderst begrænset - kun få kvm stråttæg fik overfladiske brandskader.

Godt nok er brandværnene meget hurtige og effektive, men det er ikke hele forklaringen på, at skaden ikke blev større.

I januar 2001 fik ejeren byggetilladelse til renovering og tilbygning. I den forbindelse havde teknisk udvalg i Gråsten umiddelbart inden meddelt dispensation fra afstandsreglerne i bygningsreglementet (afstandskrav fra stråttæg til naboskel) på vilkår af, at stråttægt blev brandsikret. Huset ligger tæt på naboens hus, så en brand i stråttægt kunne nemt brede sig til naboens hus.

Stråttægt blev brandsikret. Brandsikringen bestod sin prøve ved branden. Det er min vurdering, at havde taget ikke været brandimpregneret, så havde huset ikke været til at redde.

med venlig hilsen

Bent Hylsebeck Jensen
beredskabschef / bygningsinspektør
Gråsten Kommune
Torvet 8 6300 Gråsten
tlf. 74651230 lokal 252 mobil 20451774
e-mail tfbhj@graasten.dk <<mailto:tfbhj@graasten.dk>>